

DUBAI MUNICIPALITY

ENVIRONMENT DEPARTMENT



ENVIRONMENT PROTECTION &
SAFETY SECTION

إرشادات فنية

Technical Guideline

رقم (41)

فحص وإصدار الشهادات الخاصة بمعدات الرفع مثل الرافعات والمصاعد ... الخ

Examination and Certification of Cranes, Hoists, Lifts and other Lifting Appliances

تمهيد: أخطار استخدام الرافعات والمصاعد وبكرات الرفع ومعدات الرفع المختلفة معروفة جيداً. تنتج الحوادث في عمليات الرفع بسبب الصيانة غير الملائمة وعدم توفير أنظمة التحذير وعدم الإلتزام بمستويات السلامة وزيادة التحميل، إضافة إلى ممارسات الرفع غير الآمنة والعمليات غير الآمنة الأخرى. لخفض الحوادث الناتجة عن فشل المعدات، يجب إجراء إختبار دوري وإصدار شهادة عن المعدات بواسطة شخص مؤهل. ينص الأمر المحلي رقم 1991/61 الصادر في دبي على أنه على الشاغل/ صاحب العمل ضمان أن مكان العمل والآليات والمعدات في وضع آمن في كل الأوقات.

إرشادات:

- 1) يجب فحص وإصدار شهادات عن وضع الرافعات وبكرات الرفع والمصاعد وأدوات و تروس الرفع والرافعات الشوكية ... إلخ، المستخدمة في المصانع ومواقع البناء والفنادق وأماكن العمل الأخرى، بواسطة شخص مؤهل مرة كل 12 شهراً.
- 2) يسمح فقط للأشخاص المؤهلين فنياً وذوي الخبرة الموافق عليهم من قبل مختبر دبي المركزي ببلدية دبي بفحص واختبار الرافعات ومعدات الرفع الأخرى وإصدار شهادات السلامة لها.
- 3) على الشركة التي توظف الأشخاص المؤهلين أعلاه والذين يودون الحصول على موافقة قسم حماية البيئة والسلامة الإلتزام بما يلي:-

□ أن الشركة لديها رخصة تجارية صادرة من الدائرة الإقتصادية، حكومة دبي، وإعتماد مختبر دبي المركزي ببلدية دبي.

- أن الشركة لديها تأمين يغطي المسؤولية المهنية.
- أن يتم تجديد التحويل سنويا شريطة موافقة قسم حماية البيئة والسلامة.

- (4) على الشخص المؤهل إصدار شهادات عن السلامة بعد إجراء الفحص والاختبار المناسب وبعد تنفيذ أية تصليحات، على أن يذكر الرقم المتسلسل والتفاصيل الفنية والاختبارات المنفذة وحمل العمل الآمن.... الخ وذلك لكل آلة/ معدة.
- (5) يجب تنفيذ التصليحات، التي يحددها الشخص المؤهل بواسطة المالك / الشاغل فوراً .
- (6) إذا اعتبر الشخص المؤهل أن الآلة غير آمنة، يجب نصح المالك بوقف استخدامها وإرسال تقرير بذلك فوراً إلى قسم حماية البيئة والسلامة.
- (7) يجب أن يبين بوضوح في الشهادة اي تعديل لحمل العمل الآمن أو أية شروط أخرى مطلوبة للتشغيل الآمن.
- (8) يجب عرض/ إبراز أحمال العمل الآمنة على الآلة.
- (9) يجب الإحتفاظ بشهادة الإلتزام في الموقع.

**للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الإتصال
بقسم حماية البيئة والسلامة**

هاتف: 2064244 / 2064245 - فاكس: 2270160